

## **Eliminator Combo Rotary Feeders and Magnet Adaptors**

### **清除者联合体：旋转给料器与磁铁接合器**

均匀一致的进给率直接影响着每千瓦电加工的产品量。使用布利斯旋转给料器/磁铁接合器，将大大增加现有加工设备的效益。其特点是，可变速度传动机构将给料器的速度限制在加工设备（即锤式破碎机）预选的安培负荷。

给料器的特点是连接了自动自清洗，手动自清洗或者手动清洗磁铁接合器。旋转给料器与磁铁接合器的结合体，紧密地装在任何现有设备上，减少另外增加16英寸至20英寸高度的要求。

当你把布利斯清除者自清洗，手动自清洗或者手动清洗磁铁接合器并入你的现有加工设备时，生产率、效率和利润都将得到提高。时有发生这样的情况，由于操作工的疏忽，在加工前金属碎片进入了系统。金属碎片将直接导致机器过度磨损，增加生产成本，关停设备或者损坏设备。你一定要现在就给你的系统装上清除者磁铁接合器，停止任何对机器的过度损坏。

还时有发生这样的情况，由于操作工的疏忽或者是忘记了没有清洁手动磁铁分离器。使用我们所独有的自动自清洗，手动自清洗或者手动清洗磁铁接合器，很容易清洗磁铁，就不会出现操作工疏忽的情况。帐本底线将显示，在最初数年运行之后，布利斯清除者的磁铁接合器将创造其成本的许多倍效益。

如果你要求使用手动控制，布利斯公司可向您提供一整套手动磁铁接合器。它们同样具有良好性能，可以并入大多数加工系统。为防止不规则金属碎片的侵害，可选用“双峰”或者单峰45°及60°型。